

Angus Rock

54°19.8' severní šířky
5°31.5' západní délky



2.5.1969 povolil Commissioners of Irish Lights mimo jiné postavit tuto signální věž (bez přiměřeného navigačního světla) v úživě v sousedství nebezpečných odlehlých útesů. East Down Industrial and Development Committee byl informován, že má zprovoznit osvětlení úžiny různými světelnými označeními a Commissioners of Irish Lights pak budou připraveni přehodnotit otázku provozování majáku na Angus Rock.

1.8.1969 Výbor Commissioners of Irish Lights schválil zprávu doporučující osvětlení vjezdu do Strangford Lough. Bylo také schváleno, že když se Down County Council rozhodne pokračovat v označování cesty, mají o tomto kroku informovat výbor tak, aby bylo možné zavést osvětlení na věž na Angus Rock.

V memorandu datovaném 16.10.1969 bylo stanoveno, že další memorandum bude navrženo v případě, že Down County Council bude požadovat od Commissioners of Irish Lights osvětlení signální věže na Angus Rock.

Věc zůstala nedořešena až do roku 1974, kdy různé organizace požadovali osvětlení signální věže na Angus Rock.

V říjnu 1978 inspektoři doporučili výboru Commissioners of Irish Lights, že vzhledem k tomu, že Down County Council bylo schváleno vytvoření 5 osvětlení, by mělo být povoleno i osvětlení signální věže na Angus Rock a kvůli kompletnímu zefektivnění označení vjezdu do Strangford Lough i vyměnit neosvětlenou bójí Bar Pladdy za osvětlenou bójí.

Toto doporučení bylo Výborem schváleno 7.4.1983 a maják na Angus Rock byl uveden do provozu, světlo je červené a bliká každých 5 sec. viditelnost je 6,5 námořní míle. Věž je bílá s červenou vrchní částí.

19.7.2000 byl maják přepojen na solární energii.

Tato stanice je v současné době pravidelně kontrolována technikem; telemetrickou linkou ji monitoruje Irish Lights Dun Laoghaire.



translation © Anicka 2004:

http://www.cil.ie/flat_areaEQllighthousesAMPLighthouseIDEQL46_entry.html