

Blackrock, hrabství (County) Sligo

54°18.4' severní šířky
8°37.0' západní délky



Signální věž na Blackrock byla postavena někdy během 18. stol., ale v roce 1814 byla odplavena. Místní rybáři požadovali její obnovení. Obnovu provedl místní obyvatel v roce 1816, ta ale byla neadekvátní a tak byla postavena (Thomasem Hamem z města Ballina) další, důkladnější, strážní věž na vnější straně obložena vápencem. Dokončena byla v listopadu 1819, výška byla 15,5 m (51 stop).

Během roku 1821 majitelé lodí ze Sligo požadovali, aby strážní věž na Blackrock byla změněna na maják a „Metal Man“, který měl být původně umístěn na její vršek byl umístěn na podstavec na Perch Rock u Oyster Island. To se stalo během roku 1821, ale strážní věž na Blackrock nebyla přeměněna na maják až do roku 1833-34. Osvětlení bylo zavedeno 1.6.1835. V roce 1863 bylo přidáno extra ubytování, které však bylo zrušeno počátkem 70. let 20. stol. Osvětlení na olej bylo zaměněno za acetylenové; svítilna byla odstraněna 29.11.1934. Původní charakter světla byl změněn z pevného bílého s červeným sektorem na bílé 2x blikající každých 5 sec a viditelné v 380°. Na původní pouze bílou věž byl doprostřed přidán černý pruh. 15.9.1965 byl maják elektrifikován.

Ve směru na Wheat and Seal rocks byl 1.12.1891 přidán pomocný maják, jehož provoz byl ukončen 11.11.1893 kdy byl červený sektor přesunut do hlavního majákového světla. Červený sektor byl poté zrušen v roce 1898. Pomocný maják byl znovu zprovozněn v roce 1934, charakter světla je červené, blikající každé 3 sec. a je viditelné mezi 107 a 130 °. Stejně tak jako hlavní maják, byl i pomocný maják elektrifikován 15.9.1965.



translation © Anicka 2004:

http://www.cil.ie/flat_areaEQLlighthousesAMPLighthouseIDEQL12_entry.html